

## Chapitre 2 : Modélisation des courbes

1. **Description géométrique** : La CAO est l'acronyme de Conception Assistée par Ordinateur, elle est à la base une description numérique tridimensionnelle de la géométrie d'une pièce (points, arrêtes, surfaces et volume).

Il existe trois types de description de cette géométrie :

- description filaire : adaptée aux surfaces simples : planes de révolution ou tuyaux
- description surfacique
- description volumique

2. **Codage des Courbes** : Les Courbes définissant les arrêtes ou les frontières des surfaces, sont codées à l'aide de formalismes mathématiques différents. Pour décrire une courbe il existe deux types de représentation :

- On peut donner un certain nombre de points par lesquels passe la courbe (complexité si le nombre de points est important)
- On peut donner un ensemble de pôles et le poids associé à chacun : **courbe paramétrique**. La courbe passe par les pôles extrêmes et ne passe pas en général par les autres pôles. Les courbes que l'on trouve principalement sont : les courbes quelconques, les coniques ouvertes, les coniques fermées et les segments de droite.

3. **les courbes quelconques** : de la plus simple à la plus complexe, on trouve :

- Courbes de Bézier paramétrées (le paramètre  $u$  associé aux pôles évoluant dans l'intervalle  $u=[0,1]$ )
- Courbes de Bézier polynomiales (poids associés aux pôles sont des polynômes)
- Courbes de Bézier rationnelles (poids associés aux pôles sont des fractions rationnelles du paramètre  $u$ )
- les splines : Une spline est une courbe paramétrée définie par des pôles, naturellement composée de plusieurs segments de courbe. Le paramètre  $u$  n'évolue pas impérativement sur l'intervalle  $[0,1]$ , les poids associés aux pôles sont des polynômes.
- les B-splines : Une B-spline est une famille particulière de splines, dont les poids sont des polynômes définis par des relations de récurrence.
- les NURBS sont des B-splines rationnelles permettant de gérer de manière souple la continuité (en passage, en tangence et en courbure) entre segments de courbe consécutifs.

4. **les coniques ouvertes** : comme les arcs de cercle, d'ellipse, de parabole et d'hyperbole sont généralement décrites par des courbes de Bézier rationnelles à trois pôles ou des B-splines rationnelles à trois pôles.

5. **les coniques fermées** : Comme les cercles et les ellipses, sont en général codées comme des B-splines à  $N$  pôles.

6. **les segments de droite** : est défini par ses deux points d'extrémités, codé comme une courbe de Bézier polynomiale à deux pôles ou une spline polynomiale à deux pôles.

## Chap: Représentation Mathématique des Courbes.

1. Introduction : on peut modéliser une courbe passant par deux points par un polynôme d'ordre un, mais quand le nombre de points augmente on doit utiliser plusieurs polynômes d'ordre un pour pouvoir englober tous <sup>les</sup> points de passage et assurer la jonction et la continuité entre ses points. Ce qui demande un espace mémoire important.

2. les Courbes paramétriques : On peut utiliser l'approche paramétrique qui utilise des polynômes d'ordre supérieur (généralement trois) utilisant des (pôles) points et des poids associés aux points : c'est la représentation paramétrique,  
d'équation : 
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} ; t : \text{paramètre}$$

• Pour approximer une courbe qui passe par  $(n+1)$  points, on utilise la forme polynomiale paramétrique suivante :

$$P(t) = (x(t), y(t), z(t)) = \sum_{i=0}^n f_i(t) P_i$$

où :  $\begin{cases} P(t) : \text{Polynôme d'interpolation de la courbe.} \\ f_i(t) : \text{fonctions de pondération.} \\ P_i : \text{Points de Contrôle de la Courbe, } P_i(x_i, y_i, z_i) \end{cases}$

La courbe passe par les pôles extrêmes et ne passe pas par les autres pôles. les courbes que l'on trouve principalement sont :  
les courbes de Bezier et les B-splines.

2.1. les courbes de Bezier : Ce modèle développé par Bézier est défini tel que :

$$P(t) = \sum_{i=0}^n B_{i,n}(t) P_i$$

avec :  $B_{i,n} = C_i^n t^i (1-t)^{n-i}$  ,  $C_i^n = \frac{n!}{i!(n-i)!}$

- où :
- $B_{i,n}$  sont les polynômes de Bernstein,
  - $P_i$  sont les points de contrôle .  $n$  : est le degré du polynôme
  - $n+1$  : est le nombre des points de contrôle (degré de la courbe)
  - le paramètre  $t \in [0, 1]$ .

Exemples : Pour 2 pts de contrôle : ( $i \uparrow = 0 \rightarrow P_0$  et  $i \uparrow = 1 \rightarrow P_1$ )  
 La courbe est approximée par un polynôme d'ordre 1 :

$$P(t) = \sum_{i=0}^1 B_{i,1}(t) P_i = B_{0,1}(t) P_0 + B_{1,1}(t) P_1$$

$$B_{0,1}(t) = C_0^1 t^0 (1-t)^1 = \frac{1!}{0!(1-0)!} \cdot t^0 (1-t) = (1-t)$$

$$B_{1,1}(t) = C_1^1 t^1 (1-t)^0 = \frac{1!}{1!(1-1)!} \cdot t^1 (1-t)^0 = t$$

donc :  $P(t) = (1-t)P_0 + tP_1$  ← Interpolation Linéaire

pour 3 pts de contrôle  $\left\{ \begin{array}{l} i=0 \rightarrow P_0 \\ i=1 \rightarrow P_1 \\ i=2 \rightarrow P_2 \end{array} \right\}$  la courbe

est approximée par un polynôme d'ordre : 2. tel que :

$$P(t) = \sum_{i=0}^2 B_{i,2}(t) P_i = B_{0,2}(t) P_0 + B_{1,2}(t) P_1 + B_{2,2}(t) P_2$$

$$B_{0,2}(t) = C_0^2 t^0 (1-t)^2 = \frac{2!}{0!2!} \cdot t^0 (1-t)^2 = (1-t)^2$$

$$B_{1,2}(t) = C_1^2 t^1 (1-t)^1 = \frac{2!}{1!1!} \cdot t^1 (1-t) = 2t(1-t)$$

$$B_{2,2}(t) = C_2^2 t^2 (1-t)^0 = \frac{2!}{2!0!} \cdot t^2 (1-t)^0 = t^2$$

donc :  $P(t) = (1-t)^2 P_0 + 2t(1-t) P_1 + t^2 P_2$  ← Courbe de Bezier d'ordre 2.

• Pour quatre points de Contrôle (Courbe de Bezier Cubique) :


$$P(t) = (1-t)^3 P_0 + 3t(1-t)^2 P_1 + 3t^2(1-t) P_2 + t^3 P_3$$

sous forme matricielle :

$$P(t) = \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$

$$P(t) = T^t \cdot M_{\text{Bezier}} \cdot P = \text{Ecriture condensée.}$$

Pour des courbes avec beaucoup de points de Contrôle, on utilise des courbes de Bezier cubiques collées bout à bout, il faut donc assurer la continuité aux extrémités de chaque deux courbes adjacentes.



2.2. les B-splines : sont des courbes polynomiales cubiques de continuité  $C^2$ . Elles approximent un certain ensemble de points de Contrôle  $P_i$ ,  $i \in [0, m]$  avec une courbe constituée de  $(m-2)$  segments (morceaux) de courbe polynomiales  $Q_i$ ,  $i \in [3, m]$ . Chaque segment est fonction d'un paramètre  $t = t_i : t_{i+1}$  et de 4 points de Contrôle.

Le segment  $Q_i$  est défini par les 4 points :

$$P_{i-3}, P_{i-2}, P_{i-1} \text{ et } P_i \quad \text{pour } t = t_i : t_{i+1}$$

Exemple : Pour :  $m = 6$  on a :  $P_0, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5$  et  $P_6$

et  $m-2 = 4$  morceaux :  $Q_3, Q_4, Q_5$  et  $Q_6$

$$Q_3 : P_0, P_1, P_2, P_3 : \text{pts de Contrôle et } t_3 \leq t \leq t_4.$$

$$Q_4 : P_1, P_2, P_3, P_4 : \text{ " " } t_4 \leq t \leq t_5.$$

$$Q_5 : P_2, P_3, P_4, P_5 : \text{ " " } t_5 \leq t \leq t_6.$$

$$Q_6 : P_3, P_4, P_5, P_6 : \text{ " " } t_6 \leq t \leq t_7.$$

Si les  $t_i$  sont uniformément répartis sur l'ensemble des points de contrôle :  $t_i = t_{i-1} + 1$  Alors on obtient :

des B-splines Cubiques uniformes de forme matricielle :

$$P(t) = [t^3 \ t^2 \ t \ 1] \cdot \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{i-3} \\ P_{i-2} \\ P_{i-1} \\ P_i \end{bmatrix} \text{ avec : } \begin{matrix} \text{pour } i=1 \\ \text{pour } i=2 \end{matrix}$$

$$P(t) = T^t$$

$$M_{B\text{-spline}} \cdot P$$

Si les  $t_i$  ne sont pas répartis uniformément on parle de B-splines cubiques non uniformes.

### Bibliographie :

- [1] "Représentation des Courbes et des surfaces" - uniformes.
- [2] Marc Nenou, « Courbes et surfaces paramétriques »  
Université de Bourgogne.