


جامعة العربي بن مهدي -أم البوادي  
كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة  
قسم علوم المادة  
المادة: كيمياء السطوح والتحفيز  
السنة الثالثة كيمياء أساسية

الأستاذ: حفصي السعيد

عنوان الدرس: التحفيز الغير متجانس

## I. مقدمة

1. لا ينتمي المحفز في هذه الحالة إلى نفس الطور الذي تتنمي إليه المتفاعلات، حيث يكون المحفز على شكل مادة صلبة، في حين، تكون المتفاعلات على شكل غاز أو سائل.
2. يجرى التفاعل الكيميائي على سطح المحفز، ويطلاق على هذه الظاهرة بالامتزاز.
3. تعتمد سرعة التفاعل أساساً على مساحة سطح المحفز، وبشكل أدق على سطح الامتزاز.
4. تعتمد نواتج التفاعل على نوع المحفز، لذا يعتبر التحفيز الغير متجانس، عملية انتقائية، والأمثلة التالية توضح ذلك:



5. تلعب المحفزات دوراً هاماً في الصناعة، خاصة البيتروكيميائية منها.

6. تدخل ضمن المحفزات الغير متجانسة الصلبة:


- المعادن: Cu, Ni, Pt ... الخ.
- الأملاح: السيليكات، الفوسفات... الخ.
- الأكسيد المعدنية، الكبريتيدات المعدنية... الخ.
- الفحم النشيط.

## II. آلية التحفيز

يمثل التحفيز الغير متجانس بالمراحل التالية:

1. انتشار خارجي: تغطية المتفاعلات للسطح الخارجي للمحفز
2. انتشار داخلي: هجرة المتفاعلات داخل المسامات
3. امتزاز المتفاعلات
4. تفاعل سطحي
5. انتراز النواتج
6. انتشار داخلي للنواتج (داخل المسامات)
7. انتشار خارجي للنواتج

ويمكن توضيح العمليات السابقة في الشكل 1:



الشكل 1: مراحل التحفيز الغير متجانس.

### III. نماذج التحفيز الغير متجانس

#### Langmuir-Hinshelwood III.1

يرتكز هذا النموذج على الفرضيات التالية:

1. يخضع امتراز النماذج (الأنمط) الكيميائية الموجودة على سطح المحفز لنموذج Langmuir أي نموذج أحادي الطبقة، بحيث كل موقع الامتراز تملك نفس الطاقة.

2. مراحل الامتراز والانتراز سريعة جدا مقارنة بمرحلة التحول الكيميائي والتي تحدد سرعة التفاعل (المرحلة البطيئة)


Etape déterminante de la vitesse (edv)

3. التحول الكيميائي يعني فقط النماذج الكيميائية الممتزة ومواقع الامتراز الحرة.

عند الشروط المذكورة سابقا، يحصل اتزان:



#### أ. تفاعل أحادي الجزيء



حيث،  $N_0$ : العدد الكلي لمواقع الامتراز الموجود في وحدة كتلة أو وحدة مساحة للمحفز الصلب.

\*: موقع امتراز

من جهة أخرى وحسب نموذج Langmuir، فإن:

$$\theta_i = \frac{K_{L,i} P_i}{1 + \sum K_{L,i} P_i} \quad (2)$$

إذن في هذه الحالة:

$$\theta_A = \frac{K_{L,A} P_A}{1 + \sum K_{L,i} P_i} \quad (3)$$

ومنه:

$$V = k \frac{K_{L,A} P_A}{1 + K_{L,A} P_A + K_{L,R} P_R} \quad (4)$$

أ. امتراز ضعيف لـ  $R$ :  $K_{L,R} P_R \ll K_{L,A} P_A$

$$V = k \frac{K_{L,A} P_A}{1 + K_{L,A} P_A} \quad (5)$$

ب. امتزاز ضعيف لـ A

$$V = k K_{L,A} P_A \quad (6)$$


التفاعل من الرتبة الأولى بالنسبة لـ A، وبالتالي:

ت. امتزاز قوي لـ R

$$V = k \frac{K_{L,A} P_A}{K_{L,R} P_R} = K P_A P_R^{-1} \quad (7)$$

التفاعل من الرتبة الأولى بالنسبة لـ R و 1- بالنسبة لـ A. وبالتالي فإن R يلعب دور المثبط، إذ أنه يشغل موقع الامتزاز ولا يتركها بسهولة ليشغلا المتقابل A. نقول في هذه الحالة، أن المحفز تسمم.

### ب. تفاعل ثانى الجزيء



\*: موقع امتزاز

في هذه الحالة، يحصل التفاعل بين النماذج الممتزة A\* و B\*.

$$V = k_3 [A^*][B^*] = k_3 N_0 \theta_A N_0 \theta_B = k_3 N_0^2 \theta_A \theta_B \quad (1)$$

$$V = k \theta_A \theta_B \quad (2)$$

$$V = k \frac{K_{L,A} P_A K_{L,B} P_B}{(1 + K_{L,A} P_A + K_{L,B} P_B + K_{L,R} P_R)^2} \quad (3)$$

$$K = k K_{L,A} K_{L,B} \quad (4) \quad \text{نضع}$$

ومنه:

$$V = K \frac{P_A P_B}{(1 + K_{L,A} P_A + K_{L,B} P_B + K_{L,R} P_R)^2} \quad (5)$$

أ. امتزاز ضعيف لـ R

$$V = K \frac{P_A P_B}{(1 + K_{L,A} P_A + K_{L,B} P_B)^2} \quad (6)$$

بـ. امتزاز قوي لـ A و B :  $K_{L,B} P_B \gg 1, K_{L,A} P_A \gg 1$

$$V = K \frac{P_A P_B}{(K_{L,A} P_A + K_{L,B} P_B)^2} \quad (7)$$

$$V = K \frac{P_A P_B}{P_A^2 \left( K_{L,A} + K_{L,B} \frac{P_B}{P_A} \right)^2} = \frac{K}{\left( K_{L,A} + K_{L,B} \frac{P_B}{P_A} \right)^2} \frac{P_B}{P_A} \quad (8)$$

$$\text{نضع } x = \frac{P_B}{P_A} \quad (9)$$

$$V = \frac{Kx}{(K_{L,A} + K_{L,B}x)^2} \quad (10)$$

تمر السرعة بقيمة أعظمية، عندها:

$$\left( \frac{dV}{dx} \right)_{x=x_1} = 0 \quad (11)$$


ومنه نحصل على:

$$x_1 = \frac{K_{L,A}}{K_{L,B}} \quad (12)$$

من العلاقات (9) و (12)، نحصل على:

$$K_{L,A} P_A = K_{L,B} P_B \quad (13)$$

العلاقة (13)، تعني أنه عندما يكون  $K_{L,A} P_A = K_{L,B} P_B$  ، فإن  $\theta_A = \theta_B$  ، أي A و B يشغلان نفس العدد من مواقع الامتزاز، مما يؤدي إلى تشكيل أكبر عدد ممكن من الأزواج (A,B) ، حينها تأخذ السرعة قيمتها الحدية (القصوى) (الشكل 2).



الشكل 2: تغير السرعة بدلالة العامل x.

ت. امتزاز قوي لـ A و ضعيف لـ B (أو العكس).

$$\begin{aligned} K_{L,A} P_A &>> K_{L,B} P_B \\ K_{L,A} P_A &>> 1 \end{aligned} \quad (14)$$

$$V = k \frac{K_{L,A} P_A K_{L,B} P_B}{(K_{L,A} P_A)^2} \quad (15)$$

$$V = k \frac{K_{L,A} K_{L,B}}{(K_{L,A})^2} \frac{P_B}{P_A} = K P_A^{-1} P_B \quad (16)$$


التفاعل من الرتبة الأولى بالنسبة لـ B و 1- بالنسبة لـ A، وبالتالي:  $V \propto P_A^{-1}$ . يعتبر A مثبط للتفاعل.

ث. امتزاز ضعيف لكل من A و B

$$\begin{aligned} K_{L,B} P_B &<< 1 \\ K_{L,A} P_A &<< 1 \end{aligned} \quad (17)$$

$$V = k K_{L,A} K_{L,B} P_A P_B = K' P_A P_B \quad (18)$$

التفاعل من الرتبة الأولى لكل من A و B.



ت. حالة امتزاز مفكك

نجد مثل هذه الحالة، مثلا في تفاعلات هدرجة المركبات الغير مشبعة (الفحميات) الآلية:

1.  $A^* \rightleftharpoons A^*$
2.  $H_2 + 2^* \rightleftharpoons 2H^*$
3.  $A^* + 2H^* \xrightarrow{k_3} AH_2^* + ^*$  (edv)
4.  $AH_2^* \rightleftharpoons AH_2 + ^*$

$$\begin{aligned} V &= k_3 [A^*][H^*]^2 \\ [A^*] &= N_0 \theta_A; [H^*] = N_0 \theta_H \end{aligned} \quad (1)$$


N<sub>0</sub>: العدد الكلي لمواقع الامتزاز في وحدة مساحة أو وحدة كتلة للمحفز الصلب.

$$V = k_3 N_0^3 \theta_A \theta_H^2 = k \theta_A \theta_H^2 \quad (2)$$

$$\theta_0 = 1 - \theta_A - \theta_H - \theta_{AH_2} \quad (3)$$

$\theta_0$ : نسبة المواقع الشاغرة


### دراسة امتراز A



$$K_{L,A} P_A \underbrace{(1 - \theta_A - \theta_H - \theta_{AH_2})}_{\theta_0} = \theta_A \quad (4)$$

$$K_{L,A} P_A \theta_0 = \theta_A \quad (5)$$

### دراسة امتراز H<sub>2</sub>




$$K_{L,H_2} P_{H_2} (1 - \theta_A - \theta_H - \theta_{AH_2})^2 = \theta_H^2 \quad (6)$$

$$1 - \theta_A - \theta_H - \theta_{AH_2} = \theta_0$$

$$K_{L,H_2} P_{H_2} \theta_0^2 = \theta_H^2 \quad (7)$$

### AH<sub>2</sub> بالنسبة لـ



$$K_{L,AH_2} P_{AH_2} (1 - \theta_A - \theta_H - \theta_{AH_2}) = \theta_{AH_2} \quad (8)$$

$$1 - \theta_A - \theta_H - \theta_{AH_2} = \theta_0$$

$$K_{L,AH_2} P_{AH_2} \theta_0 = \theta_{AH_2} \quad (9)$$

$$\theta_0 + \theta_A + \theta_H + \theta_{AH_2} = 1 \quad (10)$$


$$\theta_0 + K_{L,A} P_A \theta_0 + \theta_0 \sqrt{K_{L,H_2} P_{H_2}} + \theta_0 K_{L,AH_2} P_{AH_2} = 1 \quad (11)$$

$$\theta_0 = \frac{1}{1 + K_{L,A} P_A + \sqrt{K_{L,H_2} P_{H_2}} + K_{L,AH_2} P_{AH_2}} \quad (12)$$




$$V = k \theta_A \theta_H^2 = k \frac{K_{L,A} P_A + K_{L,H_2} P_{H_2}}{\left(1 + K_{L,A} P_A + \sqrt{K_{L,H_2} P_{H_2}} + K_{L,AH_2} P_{AH_2}\right)^3} \quad (13)$$

### ث. التفاعلات المتزنة

اعتبرنا في الأمثلة السابقة أن مرحلة  $edv$  عبارة تفاعل غير عكسي أو عكسي، لكن التفاعل في الاتجاه المعاكس مهم، أي:



هناك بعض التفاعلات يكون فيها التحول الكيميائي عبارة عن تفاعل متزن، أي:



$$V = k_2 [A^*] - k_{-2} [R^*] \quad (1)$$

$$V = k'_2 \theta_A - k'_{-2} \theta_R \quad (2) \quad k'_2 = k_2 N_0; k'_{-2} = k_{-2} N_0$$

: العدد الكلي لمواقع الامتاز في وحدة مساحة أو وحدة كتلة للمحفز الصلب.

$$V = k'_2 \frac{K_{L,A} P_A}{(1 + K_{L,A} P_A + K_{L,R} P_R)} - k'_{-2} \frac{K_{L,R} P_R}{(1 + K_{L,A} P_A + K_{L,R} P_R)} \quad (3)$$

عند الاتزان  $V=0$ ، ومنه:

$$k'_2 K_{L,A} P_A^{eq} - k'_{-2} K_{L,R} P_R^{eq} = 0 \quad (4)$$

$$\left( \frac{P_R}{P_A} \right)_{eq} = \frac{k'_2 K_{L,A}}{k'_{-2} K_{L,R}} = K \frac{K_{L,A}}{K_{L,R}} = K_{AR} \quad (5)$$

: ثابت الاتزان للتفاعل السطحي (التحول الكيميائي).

: ثابت الاتزان للتفاعل الكلي، وهو يحتوي على ثوابت الاتزان للمراحل الثلاث المكونة للأليلية.

### ملاحظة

في التفاعلات السابقة، اعتبرنا أن مواقع الامتاز متماثلة (متجانسة)، لكن قد يحدث وأن تكون هذه المواقع غير متجانسة. معناه، أن موقع امتاز  $A$  مختلف عن موقع امتاز  $B$ .

1.  $A + * \rightleftharpoons A^*$
2.  $B + *' \rightleftharpoons B^{*'}$
3.  $A^* + B^{*' \xrightarrow{k_3}} R^* + *'$  (edv)
4.  $R^* \rightleftharpoons R + *$

$$V = k_3 [A^*][B^{*'}] = k \theta_A^* \theta_B^{*'} \quad (1)$$


إذا اعتبرنا أن امتراز  $R$  ضعيف، فإن:

$$\theta_A^* = \frac{K_{L,A} P_A}{1 + K_{L,A} P_A}; \theta_B^{*'} = \frac{K_{L,B} P_B}{1 + K_{L,B} P_B} \quad (2)$$

$$V = k \frac{K_{L,A} P_A}{1 + K_{L,A} P_A} \times \frac{K_{L,B} P_B}{1 + K_{L,B} P_B} \quad (3)$$



### Eley-Rideal III.2 نموذج

إذا كان نموذج Langmuir-Hinshelwood يتطلب امتراز الأنماط الكيميائية المتقابلة للحصول على التحول الكيميائي، فإن نموذج Eley-Rideal يتحقق فقط عن طريق التفاعل بين نمط كيميائي ممترز ونمط ثانٍ غير ممترز وفي الحالة الغازية. والشكل (3) يوضح الفرق بين النموذجين Eley-Rideal و Langmuir-Hinshelwood



الشكل 3: تمثيل آلية كل من Eley-Rideal و Langmuir-Hinshelwood

## Eley-Rideal آلية



$$V = k_2 [A^*] P_B = k_2 N_0 \theta_A P_B = k \theta_A P_B \quad (1)$$

$$V = k \frac{K_{L,A} P_A P_B}{1 + K_{L,A} P_A + K_{L,R} P_R} \quad (2)$$

أ. امتراز ضعيف لـ  $R$

$$V = k \frac{K_{L,A} P_A P_B}{1 + K_{L,A} P_A} \quad (3)$$


ب. امتراز قوي لـ  $A$

$$V = k P_B \quad (4)$$

في هذه الحالة الأخيرة، تزداد سرعة التفاعل بشكل متواصل عندما يزداد ضغط النمط  $B$ ، وهذا عكس آلية Langmuir-Hinshelwood، حيث أن السرعة تمر بقيمة أعظمية.


## أمثلة عن النماذج

أ. تفاعل اصطناع  $H_2O$  انطلاقاً من غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين.




- i
1.  $O_2 + 2^* \leftrightarrow 2O^*$
  2.  $H_2 + 2^* \leftrightarrow 2H^*$
  3.  $H^* + O^* \leftrightarrow OH^* + ^*$
  4.  $H_2 + O^* \leftrightarrow H_2O + ^*$


ixX	ixX
1	1
2	0
2	0
0	2
Langmuir-Hinshelwood	Elev-Rideal



آلية Langmuir-Hinshelwood



### آلية Eley-Rideal




## IV. طرق تحضير المحفزات الصلبة

إن الاستعمال المباشر للمحفزات الصلبة في عملية تحفيز التفاعلات الكيميائية، يطرح في بعض الحالات عدة مشاكل تقنية والتي يتبع حلها:

1. فصل المحفز الصلب عن المواد الناتجة، إذ أن في العادة يكون المحفز على شكل مسحوق.
2. إعادة تدوير المحفز بعد انتهاء التفاعل.

ولتحطيم هذه العقبات، يثبت المحفز على دعامة مناسبة.





### ج. المحفزات السانية

في هذه الحالة، تستعمل المادة الفعالة مباشرةً وبدون دعامة. نجد في عند النوع من المحفزات، المعادن. والمثال على ذلك، نيكل Raney Nickel de Raney

نيكل Raney، محفز صلب يستعمل في كثير من التحولات الصناعية، خاصةً في تفاعلات الهرجة.

نيكل Raney عبارة عن مسحوق رمادي اللون، يتتشكل من سبيكة من Ni و Al. وقد تم تطوير هذا المحفز من طرف المهندس الأمريكي Raney سنة 1926م لغرض هدرجة الزيوت النباتية. يحضر نيكل Raney عن طريق معالجة سبيكة من Ni و Al باستعمال محلول NaOH. خلال عملية المعالجة (التنشيط)، يتحلل معظم الألمنيوم الموجود في السبيكة، ليتشكل ألومنيات الصوديوم  $NaAlO_2$ . نحصل على مادة مسامية ذات سطح نوعي مرتفع. يحتوي نيكل Raney على 85% (كتلة) Ni.

Raney شديد الاشتعال، وبالتالي، يستلزم العمل تحت جو محايد. يمر تحضير نيكل Raney بالمراحل التالية:



بعد التبريد، تسحق السبيكة ثم تغربل، لنجعل على مسحوق (حببات ذات أبعاد 40μm-80μm ) ذو بنية تشبه الإسفنج، ذو مسامات 2nm-8nm.

#### ج. تحضير الدعامة

المواد الأكثر استعمالاً لتحضير الدعامة، هي:

##### 1. الفحم النشيط

يحضر الفحم النشيط انطلاقاً من مواد عضوية غنية بعنصر الكربون: الخشب، نوى الفواكه، نوى الزيتون، نوى التمر، عظام الحيوانات، ريش الطيور، الدم، الجلد، الفحم الحجري، الإسفالت... الخ. يتكون الفحم النشيط في المعدل على:

C : 88% ; H : 0,5% ; N : 0,5% ; O : 6-7%

بفضل مساحته النوعية المرتفعة، فإن الفحم النشيط بإمكانه امتصاص مواد عضوية من السوائل، وكذا امتصاص الغازات.

##### أ. تحضير الفحم النشيط

###### A. التنشيط الكيميائي

a. تطحن المادة العضوية الغنية بعنصر الكربون، ثم تغربل.

b. ينفع المسحوق السابق في محلول مائي من إحدى المركبات التالية:

.NaOH, KOH, ZnCl<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>

c. التفحيم والتنشيط، وهو عملية تتمان في مرحلة واحدة عند درجات حرارة 400°C-800°C وفي جو خالي من غاز الأكسجين.

d. تبريد

e. معالجة الفحم بمحلول HCl للتخلص من الأملاح المشكّلة والقاعدة المتبقية (في حالة استعمال NaOH أو KOH).

f. تنظيف الفحم بالماء المقطر عدة مرات.

g. الكشف عن وجود Cl<sup>-</sup>، باستعمال محلول مائي من AgNO<sub>3</sub>


h. تجفيف.

يصنف الفحم النشيط حسب أبعاد الحبيبات:

- فحم على شكل مسحوق: 1μm-100μm. ويستعمل في معالجة السوائل.

• فحم على شكل مسحوق: 0,5mm-10mm. ويستعمل في معالجة الغازات.

في حالة استعمال KOH كعامل منشط، تحصل التفاعلات التالية:




### ملاحظة

- يؤدي التنشيط الكيميائي إلى تشكيل فحم ذو مسامات عريضة.
- يؤدي استعمال  $\text{H}_2\text{SO}_4$  المركز (98%) كمنشط إلى نزع الماء ثم أكسدة المواد العضوية والتخلص من المواد المعدنية.

### B. التنشيط الفيزيائي

يتعلق التنشيط الفيزيائي على معالجة المادة المتفرمة في فرن درجة حرارته  $800^{\circ}\text{C}-1000^{\circ}\text{C}$  وفي جو غني بـ  $\text{CO}_2$  و/أو  $\text{O}_2$  (جو مؤكسد).

تحصل التفاعلات التالية:



تنشر جزيئات  $\text{CO}_2$  و/أو  $\text{O}_2$  داخل البنية الخشبية (التلبيس) للفحم، فتتفاعل مع الكربون لتعطي  $\text{CO}$  ومسامية جديدة.


$\text{H}_2\text{O}$  يعزز تشكيل ميكرومسامات micropores و مسامات متوسطة mésopores، بينما يعزز  $\text{CO}_2$  تشكيل ميكرومسامات micropores.

### C. العوامل المؤثرة على نوعية الفحم النشيط

- طبيعة العامل المنشط
- تركيز العامل المنشط
- مدة درجة حرارة النقع
- مدة درجة حرارة التنشيط

## ملاحظة

الفحم النشط عبارة عن فحميات أروماتية متعددة الحلقة، على شكل وريقات موزعة بشكل عشوائي، مع وجود مجموعات وظيفية على السطح والتي تلعب دور المواقع الفعالة (الشكل 4).




الشكل 4: المجموعات الوظيفية على فحم نشط.

## 2. هلام السيليكات


يستعمل سيليكات الصوديوم  $\text{Na}_2\text{SiO}_3$ ، كمادة ضرورية لتحضير هلام السيليكا.

## تحضير $\text{Na}_2\text{SiO}_3$


### • الطريقة الحرارية




### • الطريقة الحرارية-المائية



انطلاقاً من  $\text{Na}_2\text{SiO}_3$ ، يحضر هلام السيليكا:




نحصل على حمض السيليسيك  $\text{Si(OH)}_4$ . هذا الأخير يتكتف ليعطي بولимер، يطلق عليه بهلام السيليكا (الشكل 5). تتعلق درجة المسامية بـ pH ودرجة حرارة التكتيف.




الشكل 5: هلام السيليكا.

### 3. الألومين $\text{Al}_2\text{O}_3$

يحضر الألومين من خام البوكسيت Bauxite. هذا الأخير يحتوي على 40%-60%  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ، والباقي عبارة عن أكاسيد معدنية ومواد عضوية. يطحن البوكسيت ثم يمزج مع محلول  $\text{NaOH}$  عند درجة حرارة عالية وضغط مرتفع، فيتشكل  $\text{NaAlO}_2$ .



بعد عملية الإبانة أو الترشيح، تترسب الشوائب الغير قابلة للذوبان على شكل صلصال أحمر (غني بأكسيد الحديد  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )، فتقصر على المحلول السائل. يترك المحلول ليبرد بشكل تدريجي (بيطء). يضاف إليه بعد ذلك الماء، فتنقص قاعديته، مما يؤدي إلى ظهور  $\text{Al}(\text{OH})_3$  على شكل راسب (مادة عديمة الذوبان في الماء). يسخن  $\text{Al}(\text{OH})_3$  عند درجة حرارة عالية فيتشكل  $\text{Al}_2\text{O}_3$ .



### خصائص الداعمة

- خاملة كيميائياً.
- تشكل روابط كيميائية قوية مع المحفز، دون أن يؤثر هذا على نشاطه.
- تملك مساحة نوعية مرتفعة.
- تسهل عملية انتقال المادة.

### طرق تثبيت المحفز على داعمة

- الترسيب المتزامن لمادتين
- ترسيب ملح
- النقع (الترسيب)

لتثبيت محفز على داعمة، لابد من تحقق شرطين أساسيين:


- الالتصاق الجيد محفز/داعمة
- عملية تثبيت المحفز على الداعمة لا يؤثر على نشاطه.

إن الالتصاق الضعيف بين حبيبات المحفز والداعمة يؤدي إلى انفلات هذه الحبيبات. وبعبارة أخرى، فإن عملية الإجهاد المتواصل والناتج عن التأثير المتبادل بين المائع والمحفز، لا بد أن لا تؤدي إلى عملية الكشط، الذي يسبب تعرية الداعمة. كما يسمح استعمال الداعمة بالحد من ظاهرة تجمع حبيبات المحفز (معدنية وأكاسيد) واسترجاع المحفز عند نهاية التفاعل.

### أمثلة عن تحضير محفز على داعمة

- تحضير المحفز CuO محمول على دعامة CuAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> أو CuO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>، Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> بطريقة الترسيب المتزامن. يستعمل هذا المحفز في تفاعل تفكك المثيل البرتقالي.

المواد الأولية: انطلاقاً من الملحين Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> و Al(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> في وسط قاعدي.




- تحضير المحفز Ni محمول على دعامة Ni/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ، Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> بطريقة النقع.


المواد الأولية: Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O و Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

### الطريقة

- ينقع Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> الصلب في محلول Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O، ثم يجفف عند 110°C-130°C لمدة 24 ساعة (الحصول على كتلة ثابتة).
- ابتداء من 145°C يبدأ الصلب بفقدان ماء البلورة.
- ابتداء من 235°C ، يبدأ النترات في التفكك:



- تحت تيار من غاز H<sub>2</sub> ودرجة الحرارة 370°C يختزل NiO ليعطي Ni



ومنه نحصل على .Ni/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>